

プール天井の一部点検に伴う利用エリア制限のお知らせ

日頃より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度の地震の影響により、現在プール内天井の一部に化粧板（仕上げ材）の脱落が確認されております。

お客様の安全を第一に考え、現在以下の通り一部エリアの利用を制限し、営業を継続しております。

1. 利用制限エリアについて

* 25m プール：手前 5m 付近

※上記エリア以外は、通常通りご利用いただけます。

2. 安全性についての確認事項

* 材質について：脱落した天井材は、万が一の落下時にも安全なよう設計された「極めて軽量で柔らかい樹脂製」のものです。石膏やコンクリート等の重量物ではございませんので、ご安心ください。

* 安全点検の実施：地震発生後、施設スタッフにより全エリアの天井を目視にて緊急点検いたしました。

現在開放しているエリアにつきましては、仕上げ材の「浮き」や「緩み」がないことを一箇所ずつ確認済みです。

3. 今後の対応について

現在開放しているエリアの安全性は確認できておりますが、万全を期すため、脱落箇所の周辺（手前 5m）については念のため規制を継続させていただきます。今後、専門業者による詳細な点検と修繕を順次進めてまいります。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、より安心して施設をご利用いただくための措置でございます。何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

2026年1月8日
TRIAXIS ミリカ